



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ОНД и ПР № 13 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тюмень, ул. Московский тракт, 39 т. (3452) 30-37-98, e-mail ond13@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Акт № 29
обследования**

«05» октября 2017 г.

г. Тюмень

16 ч. 00 мин.

Шаталин Андрей Александрович

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 13 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин.

«05» октября 2017 г. проведено обследование помещений и изучение документов, объектов
заявителя МАУ ДО СДЮСШОР № 1 города Тюмени.

лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
расположенного (-ых) по адресу: г. Тюмень, ул. Пархоменко, 60, ул. Самарцева, 28, ул. Демьяна
Бедного, 83.

при обследовании совместно с

заместителем директора Корниенко Юлией Александровной

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя

юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при

проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которых установлено:

- 1) краткая характеристика пожарной опасности объектов:

Помещение спортивного зала расположено в здании МАОУ Гимназия № 49 города Тюмени, по адресу: г. Тюмень, ул. Пархоменко, 60, предназначено для спортивно-тренировочных занятий, расположено на 2-м этаже здания. Помещение площадью 153,7 кв.м. Стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные. Освещение электрическое 220 В, отопление центральное. Смонтирована автоматическая пожарная сигнализация – исправна. Первичные средства пожаротушения согласно норм положенности. Эвакуационные пути и выходы содержатся согласно предъявляемым требованиям по пожарной безопасности.

Помещение спортивного зала расположено в здании МАОУ СОШ № 69 города Тюмени, по адресу: г. Тюмень, ул. Самарцева, 28, предназначено для спортивно-тренировочных занятий, расположено на 1-м этаже здания. Помещение площадью 272,9 кв.м. Стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные. Кровля скатная, освещение электрическое 220 В, отопление центральное. Смонтирована автоматическая пожарная сигнализация – исправна. Первичные средства пожаротушения согласно норм положенности. Эвакуационные пути и выходы содержатся согласно предъявляемым требованиям по пожарной безопасности.

Помещение танцевального зала расположено на первом этаже 9-ти этажного жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, 83, предназначено для спортивно-тренировочных занятий. Помещение площадью 293,9 кв.м. Стены ж/б, перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные. Кровля плоская, освещение электрическое 220 В, отопление центральное. Смонтирована автоматическая пожарная сигнализация – исправна. Первичные средства пожаротушения согласно норм положенности. Эвакуационные пути и выходы содержатся согласно предъявляемым требованиям по пожарной безопасности.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
	Не выявлено	

С Актом обследования ознакомлен:

зам. директора Калининско ЮВ.

(подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

"05" октября 2017 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

зам. директора Калининско ЮВ.

(подпись)

юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)

Вывод по результатам обследования:

Помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности.

"05" октября 2017 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор по пожарному надзору по Калининскому ОА г. Тюмени, старший инспектор ОНД и ПР № 13 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Шаталин Андрей Александрович.

"05" октября 2017 г.

